

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ГБПОУ РО «ЗТАТ» обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.

В соответствие с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг., утверждённой Постановлением Правительством РФ 01.12.2015 № 1297, в техникуме созданы условия для инклюзивных (интегрированных) форм обучения: подъезды оборудованы пандусами, учебные кабинеты укомплектованы необходимым техническим оснащением, работает кабинет педагога-психолога. Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нём. В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (обеспечивается наличием пандуса, распашными дверями).

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:			
		<i>зрения</i>	<i>слуха</i>	<i>опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске</i>	
1. Вход (входы) в здание					
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		наличие	наличие	наличие
2	поручни (при наличии наружной лестницы) *	-	-	-	-
3	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	-	-	-	-
4	автоматически распашные или раздвижные двери	-	-	-	-

	(если они применяются дополнительно к эвакуационным)				
5	достаточная ширина дверных проемов				наличие
6	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				наличие
7	достаточный размер входной площади	Размеры входной площадки с пандусом -не менее 2,2*2,2 м	наличие	наличие	наличие
8	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		отсутствует		
9	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		отсутствует		
10	тактильно-контрастные указатели		отсутствует		
11	контрастная маркировка стеклянных дверей *		отсутствует		наличие
12	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		отсутствуетм		наличие

13	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		отсутствует	отсутствует	
14	система вызова помощи		отсутствует	отсутствует	наличие
2. Пути перемещения внутри здания					
15	достаточная ширина дверных проемов				наличие
16	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				наличие
17	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		наличие	наличие	наличие
18	адаптированные лифты *		отсутствует		отсутствует
19	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			отсутствует
20	поручни на лестницах		наличие	наличие	наличие
21	горизонтальные поручни на путях движения		отсутствует		наличие
22	мобильный гусеничный подъемник				отсутствует
23	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		отсутствует	отсутствует	отсутствует

24	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		отсутствует		
25	сменные кресла коляски				отсутствует
26	контрастная маркировка стеклянных дверей *		наличие		наличие
27	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		отсутствует		наличие
28	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		отсутствует		
29	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное акустическое табло и т.д.)		отсутствует	отсутствует	
30	информационный терминал		отсутствует	отсутствует	отсутствует
3. Санитарно-гигиенические помещения					
<i>туалетная комната</i>					
31	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина -	отсутствует	отсутствует	отсутствует

		2,2, ширина двери - 0,9			
32	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	отсутствует	отсутствует	отсутствует
33	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				наличие
34	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	отсутствует	отсутствует	отсутствует
35	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				отсутствует
36	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		отсутствует	отсутствует	отсутствует
37	раковина с поручнями		отсутствует	отсутствует	отсутствует
38	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		отсутствует	отсутствует	отсутствует
39	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		отсутствует	отсутствует	отсутствует
40	выключатели и розетки на высоте		отсутствует	отсутствует	отсутствует

	0,8 м от уровня пола				
41	система вызова помощника		отсутствует	отсутствует	наличие